



ES MODELOS REFERENCIA: SPLITWELD - SPLITWELD-DR - SPLITWELD-GA - SPLITWELD-I EPI de CATEGORIA III

Este tipo de guante se ha sometido a un examen UE de tipo (módulo B) por CTC 4, r.ue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Organismo notificado N° 0075. El organismo a cargo del procedimiento es el módulo D del Reglamento de AFNOR Certification N° 0333 - 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

El marcado CE que lleva este guante significa que respeta las exigencias esenciales de salud y seguridad del reglamento europeo 2016/425 relativo a los equipos de protección individual y abrogando la directiva 89/686/CEE: inocuidad, confort, solidez y protección.

Este producto se ha diseñado para ofrecer una protección contra: EN 388:2016 + A1:2018: riesgos mecánicos EN 420: 2004: riesgos térmicos EN 420 + A1: 2009: Exigencias generales EN 12477: 2001/A1: 2005 Guantes de protección para soldadores tipo A

EN 388: 2016 como lo indica este pictograma de riesgos mecánicos seguido de los niveles de resultado:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN388: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 4244X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Una nivel elevado indica una boa protección (0: nivel 1/A no alcanzado, X: ensayo no efectuado)

La declaración de conformidad UE de producto é acessível através do sítio internet: www.roslating.com

Tamanhos disponíveis SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tamanhos disponíveis SPLITWELD-I: 8 till 11

Niveles de corte, desgarrar y perforación válidos en la palma del guante. Nivel en la abrasión válida en la palma y el dorso del guante.

EN 407: 2004 como lo indica este pictograma de riesgos térmicos (calor y / o del fuego) seguido de los niveles de resultado:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN407: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 41324X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1/A no alcanzado, X: prueba no efectuada)

La declaración UE de conformidad del producto es accesible a través del sitio web: www.roslating.com

Tallas disponibles SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tallas disponibles SPLITWELD-I: 8 a 11

Destreza: 5. Limpieza: Los niveles de rendimiento solo se garantizan en los guantes en estado nuevo (ni lavado, ni regenerado).

Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desdoblado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño. Las prestaciones de este producto no pueden ser significativamente afectadas por el envejecimiento cuando se almacenan en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, ventilación, iluminación).

ADVERTENCIA: los riesgos que no se mencionan en este folleto no están cubiertos. No existe actualmente ningún método de ensayo normalizado para detectar la penetración de los raios UV a través de los materiales utilizados para soldadores.

As luvas de tipo B são recomendadas quando uma grande destreza é necessária, como para a soldadura TIG. As luvas de tipo A são recomendadas para os outros procedimentos de soldadura.

Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desdoblado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño. Las prestaciones de este producto no pueden ser significativamente afectadas por el envejecimiento cuando se almacenan en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, ventilación, iluminación).

ADVERTENCIA: los riesgos que no se mencionan en este folleto no están cubiertos. Actualmente no existe ningún método de prueba normalizada para detectar la penetración de los raios UV, a través de los materiales utilizados en los guantes, pero el método de diseño de guantes de protección para soldadores, normalmente no permiten la penetración de los raios UV.

Guante para soldadores de tipo A no destinados a la soldadura por arco ni a los procesos de soldaduras especiales. Los guantes de tipo B se recomiendan cuando es necesaria una gran destreza, como en la soldadura TIG.

As luvas de tipo A se recomendam para os outros procedimentos de soldadura. Se desacompanha levar los guantes cuando existe un riesgo de quedar atrapado por las piezas de la máquina en movimiento. En lo que concierne los guantes constituidos por lo menos de dos capas, la clasificación global no refleja obligatoriamente el resultado de la capa más externa y los niveles de resultado sólo se aplican al guante entero, sin distinción de capas.

Estos guantes no contienen sustancias conocidas que pudiesen provocar alergias a las personas sensibles. Las referencias SPLITWELD-DR y SPLITWELD-GA corresponden respectivamente a los guantes de la mano derecha y de la mano izquierda vendidos por unidad.

Para información adicional dirigirse al fabricante. Folleto n° R71 índice 0719 código 5179

MODELOS REFERENCIA: SPLITWELD - SPLITWELD-DR - SPLITWELD-GA - SPLITWELD-I EPI de CATEGORIA III

Este tipo de guante lo ha objeto de un examen UE de Tipo (módulo B) pela CTC 4, r.ue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Organismo notificado N° 0075. O organismo responsável pelo acompanhamento de produção de acordo com o módulo D do Regulamento é a AFNOR Certification N°0333 - 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

A marca CE aposta nesta luva indica o cumprimento dos requisitos essenciais de saúde e segurança do regulamento europeu 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a Diretiva 89/686/CEE: segurança, conforto, resistência e proteção.

Este produto foi concebido para oferecer uma proteção contra: EN 388:2016 + A1:2018: riscos mecánicos EN 420: 2004: riesgos térmicos EN 420 + A1: 2009: Exigencias gerais

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN388: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 4244X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Um nível elevado indica uma boa proteção (0: nível 1/A não alcançado, X: ensaio não efetuado)

Declaração de conformidade UE do produto é acessível através do sítio internet: www.roslating.com

Tamanhos disponíveis SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tamanhos disponíveis SPLITWELD-I: 8 a 11

EN 388: 2016 como o indica este pictograma de riscos mecánicos acompanhado dos níveis de desempenho:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN388: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 4244X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Níveis de corte, rasgo e perfuração válidos na palma da mão. Nível à abrasão válido na palma e nas costas da luva.

EN 407: 2004 como o indica este pictograma de riscos térmicos (calor e/ou fogo) acompanhado dos níveis de desempenho:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN407: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 41324X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Um nível elevado indica uma boa proteção (0: nível 1/A não alcançado, X: ensaio não efetuado)

A declaração de conformidade UE do produto é acessível através do sítio internet: www.roslating.com

Tamanhos disponíveis SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tamanhos disponíveis SPLITWELD-I: 8 till 11

Níveis de corte, desgarrar y perforación válidos en la palma del guante. Nivel en la abrasión válida en la palma y el dorso del guante.

EN 407: 2004 como lo indica este pictograma de riesgos térmicos (calor y / o del fuego) seguido de los niveles de resultado:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN407: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 41324X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1/A no alcanzado, X: prueba no efectuada)

La declaración UE de conformidad del producto es accesible a través del sitio web: www.roslating.com

Tallas disponibles SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tallas disponibles SPLITWELD-I: 8 a 11

Destreza: 5. Limpieza: Los niveles de rendimiento solo se garantizan en los guantes en estado nuevo (ni lavado, ni regenerado).

Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desdoblado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño. Las prestaciones de este producto no pueden ser significativamente afectadas por el envejecimiento cuando se almacenan en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, ventilación, iluminación).

ADVERTENCIA: los riesgos que no se mencionan en este folleto no están cubiertos. No existe actualmente ningún método de ensayo normalizado para detectar la penetración de los raios UV a través de los materiales usados en las luvas, más los métodos atuais de conceção das luvas de proteção para soldadores não permitem normalmente a penetração dos raios UV.

As luvas de tipo B são recomendadas quando uma grande destreza é necessária, como para a soldadura TIG. As luvas de tipo A são recomendadas para os outros procedimentos de soldadura.

Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desdoblado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño. Las prestaciones de este producto no pueden ser significativamente afectadas por el envejecimiento cuando se almacenan en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, ventilación, iluminación).

ADVERTENCIA: los riesgos que no se mencionan en este folleto no están cubiertos. Actualmente no existe ningún método de prueba normalizada para detectar la penetración de los raios UV, a través de los materiales utilizados en los guantes, pero el método de diseño de guantes de protección para soldadores, normalmente no permiten la penetración de los raios UV.

Guante para soldadores de tipo A no destinados a la soldadura por arco ni a los procesos de soldaduras especiales. Los guantes de tipo B se recomiendan cuando es necesaria una gran destreza, como en la soldadura TIG.

As luvas de tipo A se recomendam para os outros procedimentos de soldadura. Se desacompanha levar los guantes cuando existe un riesgo de quedar atrapado por las piezas de la máquina en movimiento. En lo que concierne los guantes constituidos por lo menos de dos capas, la clasificación global no refleja obligatoriamente el resultado de la capa más externa y los niveles de resultado sólo se aplican al guante entero, sin distinción de capas.

Estos guantes no contienen sustancias conocidas que pudiesen provocar alergias a las personas sensibles. Las referencias SPLITWELD-DR y SPLITWELD-GA corresponden respectivamente a los guantes de la mano derecha y de la mano izquierda vendidos por unidad.

Para información adicional dirigirse al fabricante. Folleto n° R71 índice 0719 código 5179

MODELNAMN: SPLITWELD - SPLITWELD-DR - SPLITWELD-GA - SPLITWELD-I PV af KATEGORI III

Denne handsketype er testet iht. CE-typeprøve (modul B) udført af CTC 4, r.ue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Testlaboratorium N° 0075. Organismet ansvarligt for opfølgning af produktionen i henhold til modul D i direktivets af AFNOR Certification N° 0333-11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

Mærkingen CE på denne handskes angiver overholdelse af de centrale sundheds- og sikkerhedskrav i forordningen 2016/425 om personligt værnedyr og om oplyvning af Rådet direktiv 89/686/EEG: giftbeskyttelse, komfort, soliditet og beskyttelse.

Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse mod: EN 388:2016 + A1:2018: mekaniske risici EN 420: 2004: termiske risici EN 420 + A1: 2009: Generelle krav

EN 12477: 2001/A1: 2005 Beskyttelseshandsker til svejsning type A

EN 388: 2016 som angit av dette piktogrammet viser, mekanisk risiko efterfulgt af præstationsniveauer:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN388: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 4244X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Um nível elevado indica uma boa proteção (0: nível 1/A não alcançado, X: ensaio não efetuado)

A declaração de conformidade UE do produto é acessível através do sítio internet: www.roslating.com

Tamanhos disponíveis SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tamanhos disponíveis SPLITWELD-I: 8 a 11

Níveis de corte, desgarrar y perforación válidos en la palma del guante. Nivel en la abrasión válida en la palma y el dorso del guante.

EN 407: 2004 como lo indica este pictograma de riesgos térmicos (calor y / o del fuego) seguido de los niveles de resultado:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN407: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 41324X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

EN407: Opførelse ved lid (4 niveauer) Kontaktvarme (4 niveauer) Konvektivvarme (4 niveauer) Udslagsning af nås (4 niveauer) Udslagsning af små større metaldel (4 niveauer) Udslagsning af små større metaldel (4 niveauer)

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN407: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 41324X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Et højt niveau er udtryk for god beskyttelse (0: niveau 1/A ikke opnået, X: forsøg ikke udført)

Produktets EU overensstemmelseserklæring kan hentes på websiden: www.roslating.com

Disponibele størrelser SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 till 11

Disponibele størrelser SPLITWELD-I: 8 till 11

Niveles de corte, rasgo e perfuração válidos na palma da mão. Nível à abrasão válido na palma e nas costas da luva.

EN 407: 2004 como lo indica este pictograma de riesgos térmicos (calor y / o del fuego) seguido de los niveles de resultado:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN407: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 41324X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Um nível elevado indica uma boa proteção (0: nível 1/A não alcançado, X: ensaio não efetuado)

A declaração de conformidade UE do produto é acessível através do sítio internet: www.roslating.com

Tamanhos disponíveis SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tamanhos disponíveis SPLITWELD-I: 8 till 11

Níveis de corte, rasgo e perfuração válidos en la palma del guante. Nivel en la abrasión válida en la palma y el dorso del guante.

EN 407: 2004 como lo indica este pictograma de riesgos térmicos (calor y / o del fuego) seguido de los niveles de resultado:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN407: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 41324X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1/A no alcanzado, X: prueba no efectuada)

La declaración UE de conformidad del producto es accesible a través del sitio web: www.roslating.com

Tallas disponibles SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tallas disponibles SPLITWELD-I: 8 a 11

Destreza: 5. Limpieza: Los niveles de rendimiento solo se garantizan en los guantes en estado nuevo (ni lavado, ni regenerado).

Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desdoblado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño. Las prestaciones de este producto no pueden ser significativamente afectadas por el envejecimiento cuando se almacenan en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, ventilación, iluminación).

ADVERTENCIA: los riesgos que no se mencionan en este folleto no están cubiertos. No existe actualmente ningún método de ensayo normalizado para detectar la penetración de los raios UV a través de los materiales usados en las luvas, más los métodos atuais de conceção das luvas de proteção para soldadores não permitem normalmente a penetração dos raios UV.

As luvas de tipo B são recomendadas quando uma grande destreza é necessária, como para a soldadura TIG. As luvas de tipo A são recomendadas para os outros procedimentos de soldadura.

Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desdoblado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño. Las prestaciones de este producto no pueden ser significativamente afectadas por el envejecimiento cuando se almacenan en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, ventilación, iluminación).

ADVERTENCIA: los riesgos que no se mencionan en este folleto no están cubiertos. Actualmente no existe ningún método de prueba normalizada para detectar la penetración de los raios UV, a través de los materiales utilizados en los guantes, pero el método de diseño de guantes de protección para soldadores, normalmente no permiten la penetración de los raios UV.

Guante para soldadores de tipo A no destinados a la soldadura por arco ni a los procesos de soldaduras especiales. Los guantes de tipo B se recomiendan cuando es necesaria una gran destreza, como en la soldadura TIG.

As luvas de tipo A se recomendam para os outros procedimentos de soldadura. Se desacompanha levar los guantes cuando existe un riesgo de quedar atrapado por las piezas de la máquina en movimiento. En lo que concierne los guantes constituidos por lo menos de dos capas, la clasificación global no refleja obligatoriamente el resultado de la capa más externa y los niveles de resultado sólo se aplican al guante entero, sin distinción de capas.

Estos guantes no contienen sustancias conocidas que pudiesen provocar alergias a las personas sensibles. Las referencias SPLITWELD-DR y SPLITWELD-GA corresponden respectivamente a los guantes de la mano derecha y de la mano izquierda vendidos por unidad.

Para información adicional dirigirse al fabricante. Folleto n° R71 índice 0719 código 5179

MODELNAMN: SPLITWELD - SPLITWELD-DR - SPLITWELD-GA - SPLITWELD-I PV af KATEGORI III

Denne handsketype er testet iht. CE-typeprøve (modul B) udført af CTC 4, r.ue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Testlaboratorium N° 0075. Organismet ansvarligt for opfølgning af produktionen i henhold til modul D i direktivets af AFNOR Certification N° 0333-11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

Mærkingen CE på denne handskes angiver overholdelse af de centrale sundheds- og sikkerhedskrav i forordningen 2016/425 om personligt værnedyr og om oplyvning af Rådet direktiv 89/686/EEG: giftbeskyttelse, komfort, soliditet og beskyttelse.

Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse mod: EN 388:2016 + A1:2018: mekaniske risici EN 420: 2004: termiske risici EN 420 + A1: 2009: Generelle krav

EN 12477: 2001/A1: 2005 Beskyttelseshandsker til svejsning type A

EN 388: 2016 som angit av dette piktogrammet viser, mekanisk risiko efterfulgt af præstationsniveauer:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN388: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 4244X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Um nível elevado indica uma boa proteção (0: nível 1/A não alcançado, X: ensaio não efetuado)

A declaração de conformidade UE do produto é acessível através do sítio internet: www.roslating.com

Tamanhos disponíveis SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tamanhos disponíveis SPLITWELD-I: 8 a 11

Níveis de corte, rasgo e perfuração válidos en la palma del guante. Nivel en la abrasión válida en la palma y el dorso del guante.

EN407: Opførelse ved lid (4 niveauer) Kontaktvarme (4 niveauer) Konvektivvarme (4 niveauer) Udslagsning af nås (4 niveauer) Udslagsning af små større metaldel (4 niveauer) Udslagsning af små større metaldel (4 niveauer)

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN407: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 41324X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Et højt niveau er udtryk for god beskyttelse (0: niveau 1/A ikke opnået, X: forsøg ikke udført)

Produktets EU overensstemmelseserklæring kan hentes på websiden: www.roslating.com

Disponibele størrelser SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 till 11

Disponibele størrelser SPLITWELD-I: 8 till 11

Niveles de corte, rasgo e perfuração válidos na palma da mão. Nível à abrasão válido na palma e nas costas da luva.

EN 407: 2004 como lo indica este pictograma de riesgos térmicos (calor y / o del fuego) seguido de los niveles de resultado:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN407: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 41324X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Um nível elevado indica uma boa proteção (0: nível 1/A não alcançado, X: ensaio não efetuado)

A declaração de conformidade UE do produto é acessível através do sítio internet: www.roslating.com

Tamanhos disponíveis SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tamanhos disponíveis SPLITWELD-I: 8 till 11

Níveis de corte, rasgo e perfuração válidos en la palma del guante. Nivel en la abrasión válida en la palma y el dorso del guante.

EN 407: 2004 como lo indica este pictograma de riesgos térmicos (calor y / o del fuego) seguido de los niveles de resultado:

Table with 2 columns: Risk level (1-4) and Protection level (A-F). EN407: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X. 41324X: 1-4, 2-4, 3-4, 4-X.

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1/A no alcanzado, X: prueba no efectuada)

La declaración UE de conformidad del producto es accesible a través del sitio web: www.roslating.com

Tallas disponibles SPLITWELD / SPLITWELD-GA / SPLITWELD-DR: 7 a 11

Tallas disponibles SPLITWELD-I: 8 a 11

Destreza: 5. Limpieza: Los niveles de rendimiento solo se garantizan en los guantes en estado nuevo (ni lavado, ni regenerado).

Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desdoblado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño. Las prestaciones de este producto no pueden ser significativamente afectadas por el envejecimiento cuando se almacenan en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, ventilación, iluminación).

ADVERTENCIA: los riesgos que no se mencionan en este folleto no están cubiertos. No existe actualmente ningún método de ensayo normalizado para detectar la penetración de los raios UV a través de los materiales usados en las luvas, más los métodos atuais de conceção das luvas de proteção para soldadores não permitem normalmente a penetração dos raios UV.

As luvas de tipo B são recomendadas quando uma grande destreza é necessária, como para a soldadura TIG. As luvas de tipo A são recomendadas para os outros procedimentos de soldadura.

Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desdoblado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño. Las prestaciones de este producto no pueden ser significativamente afectadas por el envejecimiento cuando se almacenan en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, ventilación, iluminación).

ADVERTENCIA: los riesgos que no se mencionan en este folleto no están cubiertos. Actualmente no existe ningún método de prueba normalizada para detectar la penetración de los raios UV, a través de los materiales utilizados en los guantes, pero el método de diseño de guantes de protección para soldadores, normalmente no permiten la penetración de los raios UV.

Guante para soldadores de tipo A no destinados a la soldadura por arco ni a los procesos de soldaduras especiales. Los guantes de tipo B se recomiendan cuando es necesaria una gran destreza, como en la soldadura TIG.

As luvas de tipo A se recomendam para os outros procedimentos de soldadura. Se desacompanha levar los guantes cuando existe un riesgo de quedar atrapado por las piezas de la máquina en movimiento. En lo que concierne los guantes constituidos por lo menos de dos capas, la clasificación global no refleja obligatoriamente el resultado de la capa más externa y los niveles de resultado sólo se aplican al guante entero, sin distinción de capas.

Estos guantes no contienen sustancias conocidas que pudiesen provocar alergias a las personas sensibles. Las referencias SPLITWELD-DR y SPLITWELD-GA corresponden respectivamente a los guantes de la mano derecha y de la mano izquierda vendidos por unidad.

Para información adicional dirigirse al fabricante. Folleto n° R71 índice 0719 código 5179

MODELNAMN: SPLITWELD - SPLITWELD-DR - SPLITWELD-GA - SPLITWELD-I PV af KATEGORI III

Denne handsketype er testet iht. CE-typeprøve (modul B) udført af CTC 4, r.ue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Testlaboratorium N° 0075. Organismet ansvarligt for opfølgning af produktionen i henhold til modul D i direktivets af AFNOR Certification N° 0333-11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

Mærkingen CE på denne handskes angiver overholdelse af de centrale sundheds- og sikkerhedskrav i forordningen 2016/425 om personligt værnedyr og om oplyvning af Rådet direktiv 89/686/EEG: giftbeskyttelse, komfort, soliditet og beskyttelse.

Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse mod: EN 388:2016 + A1:2018: mekaniske risici EN 420: 2004: termiske risici EN 420 + A1: 2009: Generelle krav

EN 12477