

ROSTAING®


Siège social et service consommateurs / Head office and consumer services / Gesellschaftssitz und Kundendienst / Hoofdkantoor en consumentenservice / Sede sociale e servizio consumatori / Sede social y servicio a clientes / Sede social e servicio al consumidor : G

17 avenue Charles de Gaulle
01800 VILLEUR - FRANCE

Tél : 04 74 46 07 10
Fax : 04 74 61 43 43
e-mail : industry@rostaing.com

Tél : 04 04 474 460 710
Fax : 04 04 474 613 443
e-mail : industry@rostaing.com

www.rostaing.com



FR

NOTICE D'UTILISATION ROSTAING

GANTS DE PROTECTION DE CATEGORIE III

PROTECTION CONTRE LE FROID ET RISQUES MÉCANIQUES

1 - Utilisation

Les gants sont essentiellement conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques et thermiques froid extrême, ne protège pas contre les petites projections de liquide cryogénique.

Le marquage CE apposé sur le gant signifie le respect des exigences essentielles du Règlement 2016/425 qui entre en vigueur le 21 avril 2018 en termes d'innocuité, de confort, de dextérité, de solidité et de protection.

Référence : CRIO - CRIOD

Composition :

Coton : cuir bovin hydrofuge, doublure laine, insert PU et manchette en crin naturel.

Cuir : cuir bovin hydrofuge, doublure laine, insert PU et bord côte chaussette acrylique/élasthanne.

Les gants sont également conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques et thermiques froid extrême, ne protège pas contre les petites projections de liquide cryogénique.

Le marquage CE apposé sur les gants sont utilisés pour les applications pour lesquelles ils sont prévus.

La déclaration UE de conformité du produit est accessible via le site internet : www.rostaing.com.

Le numéro de lot du produit en avance : la déclaration de conformité correspondante figure sur l'étiquette.

Signification des pictogrammes :

Protection contre les risques mécaniques

A : Résistance à la traction (sur 4 niveaux)

B : Résistance à la coupure (sur 5 niveaux)

D : Résistance à la perforation (sur 4 niveaux)

E : Résistance à la coupe (sur 5 niveaux)

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valides que pour la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de gant dans les conditions d'utilisation. Les gants doivent être manipulés avec précaution par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de hennement par des pièces de machine en mouvement.

EN 511 : 2006

Protection contre le froid

A : Résistance au froid convective (sur 4 niveaux)

B : Résistance au contact (sur 4 niveaux)

C : Résistance à la gant complété (sur 1 niveau)

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que pour la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de gant dans les conditions d'utilisation. Les gants doivent être manipulés avec précaution par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de hennement par des pièces de machine en mouvement.

EN 511 : 2006

Protection contre le froid

A : Résistance au froid convective (sur 4 niveaux)

B : Résistance au contact (sur 4 niveaux)

C : Résistance à la gant complété (sur 1 niveau)

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que pour la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de gant dans les conditions d'utilisation. Les gants doivent être manipulés avec précaution par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de hennement par des pièces de machine en mouvement.

EN 388+A1:2018

Protection contre les risques mécaniques

A : Abrétement (sur 4 Stufen)

B : Résistance à la coupure (sur 5 niveaux)

C : Résistance à la perforation (sur 4 niveaux)

D : Résistance à la coupe (sur 5 niveaux)

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que pour la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de gant dans les conditions d'utilisation. Les gants doivent être manipulés avec précaution par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de hennement par des pièces de machine en mouvement.

Taille

8 9 10 11

Longueur de la paume du gant (en mm)

182 192 204 215

Pour connaître la longueur exacte des gants, veuillez-vous renseigner auprès du service

FR

NOTICE D'UTILISATION ROSTAING

GANTS DE PROTECTION DE CATEGORIE III

PROTECTION CONTRE LE FROID ET RISQUES MÉCANIQUES

1 - Utilisation

Les gants sont essentiellement conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques et thermiques froid extrême, ne protège pas contre les petites projections de liquide cryogénique.

Le marquage CE apposé sur le gant signifie le respect des exigences essentielles du Règlement 2016/425 qui entre en vigueur le 21 avril 2018 en termes d'innocuité, de confort, de dextérité, de solidité et de protection.

Référence : CRIO - CRIOD

Composition :

Coton : cuir bovin hydrofuge, doublure laine, insert PU et manchette en crin naturel.

Cuir : cuir bovin hydrofuge, doublure laine, insert PU et bord côte chaussette acrylique/élasthanne.

Les gants sont également conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques et thermiques froid extrême, ne protège pas contre les petites projections de liquide cryogénique.

Le marquage CE apposé sur les gants sont utilisés pour les applications pour lesquelles ils sont prévus.

La déclaration UE de conformité du produit est accessible via le site internet : www.rostaing.com.

Le numéro de lot du produit en avance : la déclaration de conformité correspondante figure sur l'étiquette.

Signification des pictogrammes :

Protection contre les risques mécaniques

A : Résistance à la traction (sur 4 niveaux)

B : Résistance à la coupure (sur 5 niveaux)

D : Résistance à la perforation (sur 4 niveaux)

E : Résistance à la coupe (sur 5 niveaux)

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que pour la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de gant dans les conditions d'utilisation. Les gants doivent être manipulés avec précaution par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de hennement par des pièces de machine en mouvement.

EN 511 : 2006

Protection contre le froid

A : Résistance au froid convective (sur 4 niveaux)

B : Résistance au contact (sur 4 niveaux)

C : Résistance à la gant complété (sur 1 niveau)

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que pour la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de gant dans les conditions d'utilisation. Les gants doivent être manipulés avec précaution par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de hennement par des pièces de machine en mouvement.

EN 511 : 2006

Protection contre le froid

A : Résistance au froid convective (sur 4 niveaux)

B : Résistance au contact (sur 4 niveaux)

C : Résistance à la gant complété (sur 1 niveau)

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que pour la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de gant dans les conditions d'utilisation. Les gants doivent être manipulés avec précaution par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de hennement par des pièces de machine en mouvement.

EN 388+A1:2018

Protection contre les risques mécaniques

A : Abrétement (sur 4 Stufen)

B : Résistance à la coupure (sur 5 niveaux)

C : Résistance à la perforation (sur 4 niveaux)

D : Résistance à la coupe (sur 5 niveaux)

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que pour la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de gant dans les conditions d'utilisation. Les gants doivent être manipulés avec précaution par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de hennement par des pièces de machine en mouvement.

Taille

8 9 10 11

Longueur de la paume du gant (en mm)

182 192 204 215

Pour connaître la longueur exacte des gants, veuillez-vous renseigner auprès du service

FR

NOTICE D'UTILISATION ROSTAING

GANTS DE PROTECTION DE CATEGORIE III

PROTECTION CONTRE LE FROID ET RISQUES MÉCANIQUES

1 - Utilisation

Les gants sont essentiellement conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques et thermiques froid extrême, ne protège pas contre les petites projections de liquide cryogénique.

Le marquage CE apposé sur le gant signifie le respect des exigences essentielles du Règlement 2016/425 qui entre en vigueur le 21 avril 2018 en termes d'innocuité, de confort, de dextérité, de solidité et de protection.

Référence : CRIO - CRIOD

Composition :

Coton : cuir bovin hydrofuge, doublure laine, insert PU et manchette en crin naturel.

Cuir : cuir bovin hydrofuge, doublure laine, insert PU et bord côte chaussette acrylique/élasthanne.

Les gants sont également conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques et thermiques froid extrême, ne protège pas contre les petites projections de liquide cryogénique.

Le marquage CE apposé sur les gants sont utilisés pour les applications pour lesquelles ils sont prévus.

La déclaration UE de conformité du produit est accessible via le site internet : www.rostaing.com.

Le numéro de lot du produit en avance : la déclaration de conformité correspondante figure sur l'étiquette.

Signification des pictogrammes :

Protection contre les risques mécaniques

A : Résistance à la traction (sur 4 niveaux)

B : Résistance à la coupure (sur 5 niveaux)

D : Résistance à la perforation (sur 4 niveaux)

E : Résistance à la coupe (sur 5 niveaux)

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que pour la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de gant dans les conditions d'utilisation. Les gants doivent être manipulés avec précaution par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de hennement par des pièces de machine en mouvement.

EN 511 : 2006

Protection contre le froid

A : Résistance au froid convective (sur 4 niveaux)

B : Résistance au contact (sur 4 niveaux)

C : Résistance à la gant complété (sur 1 niveau)

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que pour la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de gant dans les conditions d'utilisation. Les gants doivent être manipulés avec précaution par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de hennement par des pièces de machine en mouvement.

EN 511 : 2006

Protection contre le froid

A : Résistance au froid convective (sur 4 niveaux)

B : Résistance

