

ROSTAING®

STRONGER-I



www.rostaing.com

Code 5231

Notice n° R138 - Indice 1021

FR

NOTICE D'UTILISATION ROSTAING

Référence: STRONGER-I

GANTS DE PROTECTION DE CATÉGORIE II – PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

1 - Utilisation

Les gants sont essentiellement conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques. Ils peuvent être utilisés lors des activités de bricolage et de jardinage, protégeant contre les risques de coupures liés à l'utilisation d'outils type scieuses et la manipulation de matériaux.

Le marquage CE apposé sur le gant signifie qu'il aux exigences essentielles du Règlement 2016/425 en termes d'innocuité, de confort, de durabilité et de protection. La référence du gant est indiquée au niveau du marquage de l'EP.

Les gants ont fait l'objet d'une attestation « UE de type » délivrée par l'organisme notifié IFTH-Avenue Guy de Collongue 39134 EULLY CEDEX organisme n°0072

La déclaration UE de conformité est accessible via le site internet : www.rostaing.com

Le numéro de lot du produit en lien avec la déclaration UE de conformité correspondante figure sur l'étiquette du produit.

Signification des pictogrammes présents sur le marquage de l'EP :

EN 388+A1	Protection contre les risques mécaniques
X	Résistance à la coupe (4 niveaux : A à F)
X	Résistance à la traction (5 niveaux : A à F)
X	Tear resistance (4 levels : 1 to 4)
X	Perforation resistance (4 levels : A to F)

Avertissemens

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : il n'a pas atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que si la paume des gants excepté les extrémités (doigts, velcro...). Les essais ont été réalisés dans des conditions de laboratoire définies par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est conseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machine en mouvement.

Selon le marquage apposé sur l'EP, celui-ci respecte les exigences des normes européennes harmonisées :

- EN ISO 21420: 2020 gants de protection exigeances générales et méthodes d'essai
- EN 388+A1+A1: 2018 gants de protection contre les risques mécaniques

Tailles allant de 8 à 11

2 - Précautions d'utilisation

- Ne pas utiliser ces gants pour manipuler des produits chimiques

- Avant toute utilisation, examiner les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Évitez de porter des gants endommagés, souillés ou abîmés.

- Garder les gants à l'écart de toute exposition à une femme nue

- Il est nécessaire de porter des gants dont les dimensions sont adaptées à la main du porteur. Pour cela se référer à la taille inscrite sur le marquage apposé sur le gant.

3 - Constituent / Innociuité

En polyéthylène, polyamide, polyester, édition polyuréthane, renfort en coton. Ces gants ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation. Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au fabricant.

4 - Instructions d'entretien

- Stockage : tenir les gants dans leur conditionnement d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Conservez-les à l'abri de toute exposition à l'azote ou à une fumée.

- Entretien : Aucun entretien, les niveaux de performances ne sont garantis que sur la paume du gant à l'état neuf (ni lavé, ni régénéré).

- Remarque : Tenir les gants dans leur emballage d'origine à l'abri de l'humidité. En cas de déconditionnement, jondre une copie de cette notice avec le nouveau plus petit conditionnement. Après utilisation, examiner les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Ecaler les gants qui ont des déchirures, des trous, des coutures échappées.

5 - Élimination

Il vous est instantanément demandé de les éliminer en vertu de la réglementation locale. Pas de décharge ou d'incinération sans contrôle.

Notice n° R138 indice 1021 code 5231

EN

ROSTAING INSTRUCTIONS FOR USE

Référence: STRONGER-I

CATEGORY II PROTECTIVE GLOVES - PROTECTION FROM MECHANICAL RISKS

1 - Use

The gloves are mainly designed to protect the hands from mechanical risks, they can be used for DIY and gardening

activities, protecting from cut risks related to tools such as shears or when handling materials.
The CE marking placed on the glove means that it meets the essential requirements of Regulation 2016/425 in terms of harmless, comfort, dexterity, strength and protection. The glove reference is indicated on the PPE marking.

The gloves have been the subject of an 'EU type' certificate issued by notified body IFTH-Avenue Guy de Collongue 39134 EULLY CEDEX notified number 0072

The EU declaration of conformity for the product is available on the web site: www.rostaing.com

The product batch number for the corresponding EU declaration of conformity features on the product label.

Meaning of the symbols on the PPE marking:

EN 388+A1	Protection contre les risques mécaniques
X	Résistance à la coupe (4 niveaux : A à F)
X	Résistance à la traction (5 niveaux : A à F)
X	Tear resistance (4 levels : 1 to 4)
X	Perforation resistance (4 levels : A to F)

Warnings

A high level indicates good protection (0 : level 1 or less reached, X : test not carried out). The performance levels are only valid for the palm of the gloves excepting the edges (edging, hook and loop, etc.). The tests were carried out in the laboratory on the hands of volunteers. However, the gloves must be used in accordance with the instructions given in the manual when there is a risk of being caught up in moving machinery parts.

Depend on the marking on the PPE, it complies with the harmonised European standard requirements:

EN ISO 21420: 2020 protective gloves general requirements and test methods

EN 388+A1+A1: 2018 protective gloves for mechanical risks

Sizes from 6 to 11

2 - Précautions d'utilisation

- Do not use these gloves to handle chemicals

- Before all use, inspect the gloves to detect any defect or imperfection. Avoid using damaged, dirty or worn gloves.

- Keep the gloves away from any exposure to bare flame.

- Glove dimensions must be adapted to the wearer's hand size. On this subject, refer to the size feature on the glove.

3 - Composants / Hamlessness

Polyéthylène, polyamide, polyester, gloves with polyurethane coating and reinforcement. The gloves do not contain substances at levels which are known or suspected to have harmful effects on users' health and safety in foreseeable

use conditions. For all further information, please contact the manufacturer.

4 - Care instructions

- Storage: Store the gloves in their original packaging and away from light and humidity. Keep the gloves away from exposure to ozone or bare flames.

- After care: the performance levels are only guaranteed for the glove's palm when new (neither washed, nor regenerated).

- Aging: Keep the gloves in their original packaging and away from humidity. If unpacked, include a copy of these instructions in the smallest new packaging. After use, inspect the cuffs to detect any defect or imperfection. Dispose of gloves that have tears, holes or broken seams.

5 - Disposal

We strongly recommend their disposal in compliance with local regulations. No landfill or incineration without checks.

Instructions n° R138 release 1021 - code 5231

DE

GEBRÜCHSANWEISUNG ROSTAING
Referenz: STRONGER-I
CATEGORY II BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - BESCHERMING TEGEN MECHANISCHE GEVAREN

1 - Anwendung

Die Handschuhe werden in einer Line entwickelt, um die Hände von mechanischen Risiken zu schützen. Sie können bei Heimwerker- und Gartenarbeiten eingesetzt werden und schützen vor Schnittverletzungen bei der Verarbeitung von Werkzeugen wie Gartenscheren und der Handhabung von Materialien.

Die CE-Kennzeichnung auf dem Handschuh bedeutet, dass den grundlegenden Anforderungen der Verordnung 2016/425 bezüglich Unbedenklichkeit, Komfort, Griffbehendigkeit, Steifigkeit und Beschermung entsprochen wird. Die Referenz des Handschuhs wird auf der PSA-Kennzeichnung angegeben.

An diesem Handschuh wurde die Bescheinigung „EU-Baumusterprüfung“ durch die benannte Prüfstelle Nr. 0072, IFTH-Avenue Guy de Collongue, 39134 EULLY CEDEX, Frankreich, durchgeführt.

Die EU-Erklaerung zur Produktaeignung ist auf folgender Website zuganglich: www.rostaing.com. Die Chargennummer des Produkts in Verbindung mit den entsprechenden Konformitätserklärungen befindet sich auf dem Produktetikett.

Notice n° R138 indice 1021 code 5231

Bedeutung der Piktogramme auf der PSA-Markierung:

EN 388+A1	Schutz gegen mechanische Risiken
X	Abriebfestigkeit (in 4 Stufen: 1 bis 4)
X	Schnitfestigkeit (in 5 Stufen: 1 bis 5)
X	Wetterfestigkeit (in 4 Stufen: 1 bis 4)
X	Durchschlagsfestigkeit (in 4 Stufen: 1 bis 4)

4X44E

Warhinweise

Eine hohe Stufe deutet auf einen guten Schutz hin (0: Stufe 1 oder A nicht erreicht, X: Test nicht durchgeführt). Die Leistungsniveaus gelten nur für die Handfläche der Handschuhe, die Enden ausgenommen (Ränder, Klettverschluss usw.). Die Versuche wurden unter Laborbedingungen durchgeführt, die den harmonisierten europäischen Normen festgelegt sind.

Haben die Handschuhe wieder abgeriegelt als das risiko besteht dass die handschuhe gegen bewegende maschinenteile erfasst zu werden.

Je nach den Kennzeichnungen auf der PSA genügt diese den Anforderungen der harmonisierten europäischen Normen:

EN 21420: 2020 Schutzhandschuhe, allgemeine Anforderungen und Versuchsmethoden

EN 388+A1+A1: 2018 Schutz vor mechanischen Risiken

Größen 8 bis 11

2 - Vorsichtsmaßnahmen

- Diese Handschuhe nicht für die Handhabung von chemischen Produkten verwenden

- Arbeitet mit Handschuhen griffen sie nicht Fehler oder Mängel aufweisen. Vermeiden Sie es, es beschädigt, verschmutzt oder abgenutzte Handschuhe zu tragen.

- Die Handschuhe vor Kontakt mit offenen Flammen schützen.

- Nur Handschuhe tragen deren Abmessungen den Händen des Trägers entsprechen. Siehe hierfür die Größe, die auf der Kennzeichnung des Handschuhs angegeben wird.

3 - Bestandteile / Unbedenklichkeit

Handschuhe aus Polyäthylen, Polyamid und Polyester mit Polyurethan-Beschichtung und Spaltleder-Verstärkung. Diese Handschuhe enthalten keine Stoffe in Konzentrationen, von denen bekannt oder vermutet wird, dass sie schädliche Wirkungen auf die Hygiene oder die Gesundheit des Benutzers unter vorhersehbaren Nutzungsbedingungen haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

4 - Pflegeanweisungen

- Lagerung: Bewahren Sie die Handschuhe in ihrer Originalverpackung an einem trockenen und vor Licht geschütztem Ort auf. Sie müssen vor Ozon und offenen Flammen geschützt werden.

5 - Entsorgung

Bitte entsorgen Sie diese gemäß den Rechtsvorschriften vor Ort. Keine unkontrollierte Entsorgung oder Verbrennung.

Datenblatt Nr. R138 Index 1021 - Code 5231

NL

GEBRÜCHSANWEISUNG ROSTAING
Referente: STRONGER-I

CATEGORY II BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - BESCHERMING TEGEN MECHANISCHE GEVAREN

1 - Gebruik

De handschoenen zijn in de eerste plaats bedoeld om de handen te beschermen tegen mechanische risico's, en kunnen worden gebruikt bij doe-het-zelf- en tuinwerkzaamheden, als bescherming tegen het risico op snijwonden wanneer gereedschap zoals scharen wordt gebruikt en bij het hanteren van materialen.

De CE-kennzeichnung auf dem Handschuh bedeutet, dass den grundlegenden Anforderungen der Verordnung 2016/425 bezüglich Unbedenklichkeit, Komfort, Griffbehendigkeit, Steifigkeit und beschermung entsprechen. Die Referenz der handschoen is aangegeven in de markering van de PBM.

Voor deze handschoen is een "EU-type"-certificaat afgegeven aan de aangemelde instantie IFTH, avenue Guy de Collongue, 39134 EULLY CEDEX organisme notificato N° 0072.

De EU-conformiteitsverklaring te downloaden op de website: www.rostaing.com

Het batchnummer van het product dat verwijst naar de overeenkomstige EU-conformiteitsverklaring bevindt zich op het productetiket.

Betekenis van de pictogrammen op de PBM-markering:

EN 388+A1	Bescherming tegen mechanische gevaren
X	Slipverstand (op 4 niveaus: 1 tot 4)
X	Slijverstand (op 5 niveaus: 1 tot 5)
X	Resistenza al taglio (su 4 livelli: 1 a 4)
X	Resistenza alla flessione (su 4 livelli: 1 a 4)

4X44E

Waarschuwingen

Een hoge niveau duidt op een goede bescherming (0: niveau 1 of A niet bereikt, X: test niet uitgevoerd).

De prestatieniveaus zijn alleen van toepassing op de palm van de handschoen behalve op de uiteinden (zoom, vingers, etc.). De prestaties zijn alleen van toepassing op de uiteinden (zoom, vingers, etc.). De prestaties zijn alleen van toepassing op de uiteinden (zoom, vingers, etc.).

Een goede bescherming kan worden gegeven door geharmoniseerde Europese normen.

Het dragen van handschoenen wordt aangeraden als het risico bestaat dat de handschoen wordt gegrepen door bewegende machineteile.

Volgens de marking die op de PBM is aangebracht, voltooid deze aan de eisen van geharmoniseerde Europese normen.

EN ISO 21420: 2020 beschermende handschoenen algemeen eisen en testmethoden

EN 388+A1+A1: 2018 beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

Maten 8 tot 11

2 - Voorzorgsmaßnahmen

- Diese Handschuhe nicht für die Handhabung von chemischen Produkten verwenden

- Arbeitet mit Handschuhen griffen sie nicht Fehler oder Mängel aufweisen. Vermeiden Sie es, es beschädigt, verschmutzt oder abgenutzte Handschuhe zu tragen.

- Die Handschuhe vor Kontakt mit offenen Flammen schützen.

- Nur Handschuhe tragen deren Abmessungen den Händen des Trägers entsprechen. Siehe hierfür die Größe, die auf der Kennzeichnung des Handschuhs angegeben wird.

3 - Bestandteile / Unbedenklichkeit

Handschuhe aus Polyäthylen, Polyamid und Polyester mit Polyurethaan coating, versteviging in splinterd. Deze handschoenen bevatte geen stoffen waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze onder de verachting gebruiksmethoden schadelijk zijn voor de hygiëne of gezondheid van de gebruiker. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

4 - Instrukzioni per la manutenzione

- Stoccaggio: tenere i guanti nella loro confezione originale al riparo dalla luce e dall'umidità. Conservare al riparo da qualsiasi esposizione all'ozono o a fiamme libere.

- Manutenzione: Nessuna manutenzione. I livelli di protezione sono garantiti solo sul palmo del guanto nuovo (né lavato, né rigenerato).

- Invecchiamento: Conservare i guanti nella loro confezione originale al riparo dall'umidità. In caso di apertura, allegare una copia del presente foglio all'unità più piccola di confezionamento. Dopo l'utilizzo, esaminare i polsini per rilevare il

EN 388+A1	Protezione contro i rischi meccanici
X	Resistenza all'attrito (su 4 livelli: 1 a 4)
X	Resistenza al taglio (su 5 livelli: 1 a 5)
X	Resistenza al disastro (en 4 niveles: 1 a 4)
X	Resistenza a la perforación (en 4 niveles: 1 a 4)

4X44E

Avertencias

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1 o A no alcanza, X: prueba no efectuada).

Las prestaciones son válidas sólo para el palmo de los guantes excluyendo las extremidades (bordi, velcro,...). Las pruebas se realizan bajo las normas establecidas en la legislación europea.

Ese recomendable indossare i rischi di impegno nelle parti in movimento di una macchina.

A seconda della marcatura apposta sul CPI, questo rispetta le esigenze delle norme europee armonizzate:

EN ISO 21420: 2020: guardare le prove di qualità

EN 388+A1+A1: 2018: guardare i test di protezione contro i rischi meccanici

Materiale 8 a 11

2 - Precauzioni d'uso

- Non utilizzare questi guanti per maneggiare prodotti chimici

- Prima di qualsiasi uso, esaminare i guanti per rilevare il minimo difetto o qualsiasi imperfezione. Evitare di indossare guanti danneggiati, sporchi o usurati.

- Conservare i guanti al riparo da qualsiasi esposizione a fiamme libere

- Le dimensioni dei guanti devono essere adatte alla mano di chi li indossa. A tal fine, fare riferimento alla taglia indicata sulla marcatura apposta sul guanto.

- Radpiena: fare riferimento alle dimensioni indicate sul guanto.

3 - Componenti / Invecchiatura

Guanti in polietilene, poliamide, poliestere, spalmatura in poliuretano, rinforzo in crosta. Questi guanti non contengono sostanze in quantità tali da essere notate o sospette di avere effetti nocivi sull'igiene o sulla salute dell'utilizzatore nelle condizioni d'uso previste.

4 - Istruzioni per la manutenzione

- Stoccaggio: tenere i guanti nella loro confezione originale al riparo dalla luce e dall'umidità. Conservare al riparo da qualsiasi esposizione all'ozono o a fiamme libere.

- Manutenzione: Nessuna manutenzione. I livelli di protezione sono garantiti solo sul palmo del guanto nuovo (né lavato, né rigenerato).

- Invecchiamento: Conservare i guanti nella loro confezione originale al riparo dall'umidità. In caso di apertura, allegare una copia del presente foglio all'unità più piccola di confezionamento. Dopo l'utilizzo, esaminare i polsini per rilevare il

minimo difetto o qualsiasi imperfezione. Scartare i guanti che presentano lacerazioni, fori e scuderie.

5 - Smaltimento

Si ricorda pertanto di eliminarli ai sensi della regolamentazione locale. Eliminare in discarica o incenerire in condizioni controllate.

Nota n° R138 indice 1021 codice 5231

ES

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1 o que no alcanza, X: prueba no efectuada). Los niveles de resultado solo son válidos en la palma del guante y no en los bordes (rebetes, velcro, etc.). Los pruebas han sido realizadas en condiciones de laboratorio definidas por normas europeas armonizadas. Se desaconseja llevar los guantes cuando existe un riesgo de que se enganchen en las piezas de la máquina en movimiento.

Según el marcado del EPI, este respeta las exigencias de las normas europeas armonizadas:

EN ISO 14202: 2020 guantes de protección estricta generales y métodos de prueba

EN 388: 2016 + A1: 2016 guantes de protección contra los riesgos mecánicos

Talles de 8 a 11

2 - Precauciones de uso

- No utilice estos guantes para manipular productos químicos.

- Antes de usarlos, compruebe que no están dañados ni tienen agujeros.

- Consérvelos en los lugares protegidos de la exposición a una llama directa.

- Es necesario que las dimensiones de los guantes se adapten a la mano del usuario. Para ello, vea la talla indicada en el marcado fijo en el guante.

3 - Componentes / Inocuidad

Cuando de poliétileno, poliamida, poliéster, revestimiento de poliuretano y refuerzo de serraje. Estos guantes no contienen sustancias a tales niveles que sean consideradas o sospechadas de tener efectos perjudiciales para la higiene o la salud del usuario en las condiciones previstas de uso. Para información adicional dirigirse al fabricante.

4 - Instrucciones de mantenimiento

- Almacenamiento: guarde los guantes en el paquete de origen, protegidos de la luz y la humedad. Manténgalos protegidos de la exposición al sol o a una llama directa.

- Mantenimiento: no requiere mantenimiento. Los niveles de resultado solo se garantizan en la palma del guante en estado nuevo (novo, ni usado, ni rayado).

- Eliminación: guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigar de la luz y de la humedad. En caso de que se hayan descubierto defectos, devolverlos a su proveedor. Si no se ha hecho una devolución, envíelos a su proveedor o a su distribuidor. Utilice los mangos para colgar el mismo malo o falso o cualquier imperfección. No utilice guantes con desgarros, agujeros o costuras sueltas.

5 - Eliminación

Le rogamos encarecidamente que los elimine según la reglamentación local. No los deseche si incinerar sin control.

Folleto n.º R138 índice 1021 código 5231

HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ROSTAING
Reference STRONGER-I
VÉDŐESZKÖZÖK II. KATEGÓRIA - MÉCHANIKUS KOCKÁZATOKkal SZEMBENI VÉDELEM

1 - Használat
A készülék előirányban a készülék védelmező szolgáltatásokkal szemben. Használható bárkáccsalhoz és kerti munkákhoz, védelmet nyújt a vadászásról és mindenkorral jellegű szerszámok használatára és anyagok kezelésére.

A készülék elhelyezett CE-jelöléssel azonosít, hogy megfelel az EN 201420 rendelelt légyesek követelményeinek általánosan, kényelmes, kiegészítőleg száradás és védelem szempontjából. A készülék azonossá száma az EPE jelöléssel: 0072.

A készülék EX-ipari/vagazságát tanúsítványt állított ki az IFTH Avenue Guy de Collonge 39134 ECUDLY CEDEX, 2016. szeptember 20. számú bejelentett szervezet.

Termék EU-megfelelési nyilatkozata elérhető a következő weboldalon: www.rostain.com

A megfelelési nyilatkozathoz kapcsolódó teljesítmény felületén található a termék címkejét.

Az utasításokat leolvashatja a következőkön:

EN 388+A1 Védelem mechanikai kockázatokkal szemben

4: Kopásállóság (4 szint: 1-4)
X: Vágásállóság (5 szint: 1-5)
4: Szilárdítás (4 szint: 1-4)
4: Abszorbszió szembeni ellenállás (4 szint: 1-4+ig)
E: Vágásállóság az ISO 13997 szerint (6 szint: A-F-ig)

Függelékkel

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2016 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2016 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

2 - Övvételekedésük a használattal

- Ne használja ezt a kesztyűt vegyszerrel kezelésére

- Használjon elöl viszgálat a kesztyűt, hogy bármilyen habig vagy hiányosságot észrevegyen rajta. Ne viseljen sértő, szennyezett vagy kopott kesztyűt.

- A kesztyű tartás minden nyílt lángot látogat.

- Olyan kesztyűt kell viselni, amelynek a mérete megfelel viselje kezének. Erről a kesztyűt elhelyezett jeleből írt méretből tökéletesít.

3 - Összetevők / Bontás

Poliéster, poliamida, poliéster poliuretan bevontatott, hasított bőr előirtéssel. Ezek a kesztyűk nem tartalmaznak olyan merítések anyagot, amelyről smart vagy feltételezhet, hogy az előre hozott használati korlátozások között karos hatásnak van a felhasználó rövidtávúra vagy egészségére. Minden további információ forduljon a gyártónak.

4 - Kezelési előírások

- Tárolja a kesztyűt eredeti csomagolásában, fénylelő és nedvesedégtől védve két tálróli. Ne tegye ki a kesztyű özon vagy nyílt láng hatására.

- A kesztyűt a teljesítménytől csak a tényleges és a kesztyű díj (nem mosott, nem felültítött) állapotában gyártunk.

- Öregedés: A kesztyű eredeti csomagolásában, nedvesedégtől védve két tálróli. Áltamogolás esetén ennek a leírásnak a második helyezére kerülhet a kesztyű körülbelül 10 cm-re.

5 - Vízzel

Je tébra je zlikvidovat podle místních předpisů. Je zakázano je nekontrolovaně vyhazovat nebo spalovat.

Zpráva n.º R138 index 1021 - kod 5231

SL

NAVODILA ZA UPORABO ROSTAING

Referenca STRONGER-I

ZAŠČITNE ROKAVICE KATEGORIE II – ZAŠČITA PROTIV MEHANSKIM NEVARNOSTIM

1 - Uporaba

Rokavice so zložením prednesom zaščito rok proti mehanskim nevarnostim, lahko jih uporabljate med domačimi posamičnimi deli, vendar ne v občutju vročine, sklepom, povezanim z uporabo orodja za obrezovanje in rokovanjem z materiali.

Oznaka CE je pritrjen na rokavico, ponem, da izpoljuje bistvene zahteve EN 2016/425 glede varnosti, udobja, spremnosti, trepljenosti in zdravja. Ime rokavice je označeno z oznako OZO.

Rokavice so bile predmet certifikata »EU-pregled tipa«, ki ga je izdal IFTH-Avenue Guy de Collonge 39134 ECUDLY CEDEX, pridelen organ 0072.

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.rostain.com

Rokavice EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.rostain.com

Stevilka serije pritrjena v zvečju na ustrezno izbiro EU o skladnosti je navedena na etiketi izdelka.

Pomen pikogramov na oznaki OZO:

1. Použití

Rokavice juj primarni užitek v obranji od mehanskih rizik, leži použitvi pri kutilskih in zahradničkih činnosteh, črhanj pred rizikom potencialnih sponzirjevih s poživljanimi preteževacih nastrojih in manipulacij s materialom.

Oznaka CE na rokavici znamenja, že rokavice splošne zadevajoči standard ISO 13997 (6 szint: A-F)

2. Artikuliranost

Azonos meg kel semmiben öket a helyi előírások szerint. Nem szabad ellenőrizni a lekeraka helyezni vagy elégteri.

R138 számú útmutató, index: 1021 - kod 5231

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ ROSTAING

Referenca STRONGER-I

OCHEŘNÉ ROKAVICE KATEGORIE II - OCHEŘNA PROTI MECHEŇSKÝM RIZIKŮM

1 - Použití

Rokavice jsou primárně určeny k ochraně rukou před mechanickými riziky, leží použitvi před kutilskými a zahradnickými činnostech, črhanj pred rizikom potencialnih sponzirjevih s poživljanimi preteževacih nastrojih in manipulacij s materialom.

Oznaka CE na rokavici znamenja, že rokavice splošne zadevajoči standard ISO 13997 (6 szint: A-F)

2. Artikulovanost

Azonos meg kel semmiben öket a helyi előírások szerint. Nem szabad ellenőrizni a lekeraka helyezni vagy elégteri.

R138 számú útmutató, index: 1021 - kod 5231

EN 388+A1

Használati útmutató ROSTAING

Reference STRONGER-I

VÉDŐESZKÖZÖK II. KATEGÓRIA - MÉCHANIKUS KOCKÁZATOKkal SZEMBENI VÉDELEM

1 - Használat

A készülék előirányban a készülék védelmező szolgáltatásokkal szemben. Használható bárkáccsalhoz és kerti munkákhoz, védelmet nyújt a vadászásról és mindenkorral jellegű szerszámok használatára és anyagok kezelésére.

A készülék elhelyezett CE-jelöléssel azonosít, hogy megfelel az EN 201420 rendelelt légyesek követelményeinek általánosan, kényelmes, kiegészítőleg száradás és védelem szempontjából. A készülék azonossá száma az EPE jelöléssel: 0072.

A készülék EX-ipari/vagazságát tanúsítványt állított ki az IFTH Avenue Guy de Collonge 39134 ECUDLY CEDEX, 2016. szeptember 20. számú bejelentett szervezet.

Termék EU-megfelelési nyilatkozata elérhető a következő weboldalon: www.rostain.com

A megfelelési nyilatkozathoz kapcsolódó teljesítmény felületén található a termék címkejét.

EN 388+A1 Védelem mechanikai kockázatokkal szemben

4: Kopásállóság (4 szint: 1-4)

X: Vágásállóság (5 szint: 1-5)

4: Szilárdítás (4 szint: 1-4)

4: Abszorbszió szembeni ellenállás (4 szint: 1-4+ig)

E: Vágásállóság az ISO 13997 szerint (6 szint: A-F-ig)

Függelékkel

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2018 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2018 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2018 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2018 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2018 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2018 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2018 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2018 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2018 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g

Amagaz. szint: védelem jelent (0: vagy az A-szint nem érte el; X: próbál nem elérgetek).

A teljesítmények csaláját tervező váratnak, a szelői (szegyel, tépőzár...) a próbálak harmonizált európai szabványok által meghatározott laboratóriumi körülmények között végzik.

Az EPE-n elhelyezett jelölés szerint a védőszint megegyezik a harmonizált európai szabványok követelményeinek.

EN ISO 14202: 2020 védőeszközök általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388: 2016 + A1: 2018 védőeszközök mechanikai kockázatokkal szemben

Mérleg 5-11g